



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un imprimante libre de plomo y cromatos. Desarrollado para ser usado en la preparación de superficies de acero.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATOS TECNICOS

PRODUCTO ENVASADO	GALONES
COLORES	NEGRO/ROJO
USOS BÁSICOS	•Puentes •Maquinaria agrícola •cuerpos metálicos como chasis •Acero oxidado •El hierro forja •Hierro fundido
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Alquídico fenólicas modificada
SOLVENTE	Thinner No.6
PIGMENTACIÓN	Fosfato de Zinc modificado
ACABADO	Mate
VOC	394 grams/lit.
ADHERENCIA	Excelente ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	45 MIN.
TIEMPO ENTRE MANOS	6-8 horas.
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	12 HORAS Necesita periodos de secadas más largo, cuando es recubierta con revestimientos industriales
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
CURADO	Evaporación / Oxidacion
SOLIDO POR PESO	42%
SOLIDO POR VOLUMEN	35%
FLASH POINT	108 F (SETA)
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	40 m2 /gl, 50 micras. Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento. No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.
TOXICIDAD	•No existe cuarteamiento.
PROPIEDADES Y VENTAJAS	•Fácil de limpiar •Excelente rendimiento •Protege contra la corrosión. •Facilidad de aplicación. •Buena formación de película

Oxido Rojo

FORMULA SUPER ANTICORROSIVA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, y pintura vieja o agrietada. Rellene fisuras con TROPICAL MASILLA NITRO, TROPICAL FLEX REX.

En necesaria una buena limpieza mecánica o manual de la superficie que elimine el oxido, aunque la limpieza a chorro es el método preferible para preparar la superficie.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Retirar y eliminar capas de Revestimientos anteriores, polvo, grasa, ceras etc. Limpiar bien toda la superficie con un paño seco.

Proceder aplicar el producto recomendado para preparación de superficie.

PRIMERA MANO:

Diluir Mineral Spirit (Aguarrás) 5%

SEGUNDA MANO:

Diluir Mineral Spirit (Aguarrás) 5%

IMPORTANTE:

Necesita periodos de secadas más largo, cuando es recubierta con revestimientos industriales.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar
- Excelente rendimiento
- Protege contra la corrosión.
- Facilidad de aplicación.
- Buena formación de película



Para tu gusto hicimos los colores

f pinturas tropical

@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.